



## **Chrysler Voyager, fabricación 2001 - 2002**

### **Indicador de nivel de combustible impreciso.**

Si en estos vehículos se observa que el indicador de nivel de combustible muestra valores erróneos o inexactos, puede que la causa radique en la unidad de control de la carrocería (BCM). Los fallos anteriormente mencionados pueden deberse a un fallo del software. Para corregir este fallo, deberá cargarse en la unidad de control un software nuevo y corregido.