



Fiat Panda **Con motor MPI de 1,1 l (1108 ccm)**

Fallo del sensor de velocidad

Si en estos vehículos se detecta un fallo debido a que el sensor de velocidad entre la transmisión y el cable del tacómetro está defectuoso, la causa puede radicar en la penetración de agua. Si la transmisión y el cable del tacómetro se desacoplan, antes de conectarlos de nuevo deberá asegurarse que la junta de goma en la unión atornillada del cable del tacómetro esté en buen estado. En caso de que la junta esté dañada o no haya ninguna junta, el agua puede penetrar y destruir el sensor de velocidad.

