



Ford C-Max

Fecha de fabricación: 01/01/2007 - 30/09/2010

Los eyectores de lavado se sobrecalientan

En los vehículos arriba mencionados pueden sobrecalentarse los eyectores de lavado. Esta circunstancia puede provocar la formación de humo y de ruidos.

La causa de esta problemática puede encontrarse en una falta de estanqueidad de los eyectores de lavado. Debido a esta falta de estanqueidad puede entrar agua y sal en la carcasa de los eyectores de lavado, lo que podría provocar algún daño (sobrecalentamiento/cortocircuito).

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados mediante una campaña especial. Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.

Los vehículos afectados pueden acudir a un taller especializado para que se monten nuevos eyectores de lavado, ya mejorados, que llevan un fusible integrado.