



Hyundai

Getz

Año de fabricación: de 2002 a 2005

Todos los modelos con motor de 1.1 L

Fallo en el funcionamiento del motor y del ralentí.

Si en estos vehículos se detectan los fallos arriba mencionados, puede deberse a que el regulador del ralentí esté sucio. Debido a los residuos de carbón y aceite acumulados en el regulador del ralentí no pueden ajustarse los valores de la unidad de control que regulan dicho ralentí.

Para solucionar esta avería puede aplicarse un tratamiento de limpieza al regulador del ralentí. Además, deberá realizarse una comprobación visual de los elementos y componentes de esta zona ya que pueden haber provocado la avería mencionada: ventilación de la carcasa del cigüeñal, manguitos, etc.

Si estos componentes están muy sucios, se recomienda sustituirlos inmediatamente ya que el efecto de la suciedad puede provocar daños y, por tanto, no podría garantizarse un correcto funcionamiento del motor.