



Land Rover

Defender fabricación: 06/1998 - 2004

Discovery II fabricación: 01/1999 - 2004

Con motor diésel: Td5

La lámpara testigo del motor se enciende/el motor no admite gas

Si en los vehículos arriba mencionados se enciende la lámpara testigo del motor durante la marcha y el motor no admite gas, la causa podría radicar en una conexión de enchufe defectuosa del transmisor del pedal acelerador en el pedal acelerador (imagen). En primer lugar debe comprobarse si el conector del transmisor está realmente fijado y no puede ser desconectado. Si el problema persiste después de comprobar la conexión de enchufe, es preciso revisar los fusibles y, con ayuda de un esquema de conexiones, comprobar el transmisor del pedal acelerador.

