



Mercedes Benz

Clase C

4Matic

Fecha de fabricación: 2013 – 2014

Falla la dirección asistida eléctrica

En el tablero de instrumentos aparece el aviso de que se ha desactivado la dirección asistida eléctrica. Además del aviso de avería también puede percibirse un sonido de advertencia.

Aunque falle la dirección asistida eléctrica, el vehículo aún puede manejarse empleando una gran fuerza en los movimientos del volante.

Esta problemática surge porque la memoria de almacenaje del software de la dirección asistida eléctrica se considera demasiado pequeña.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados. Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.

En un taller especializado podrá llevarse a cabo un ajuste de la capacidad de almacenaje del software de la dirección asistida eléctrica de los vehículos afectados.