



## **Mercedes Benz Clase C W 203**

### **Mal funcionamiento del techo corredizo-abatible eléctrico**

Si en estos vehículos se detecta un mal funcionamiento del techo corredizo-abatible eléctrico, la causa puede radicar en la unidad de control del techo. Debido a un error de software, ésta pierde los datos que tenía almacenados. Al accionar el techo corredizo-abatible, éste sólo se mueve a sacudidas. Para corregir este fallo, se deberá sustituir la unidad de control del techo. No es necesario sustituir el motor del techo corredizo, ya que esto tampoco corregiría el fallo.

**Nota:**

Tenga en cuenta el color correcto al realizar el pedido de la nueva unidad de control del techo.