



Mercedes Benz Clase E (W210) Todos los modelos Con motor: 290 / 300 D Turbo 200 / 220 CDI

La lámpara de control del calentamiento previo no se enciende y/o se enciende ocasionalmente durante la conducción

Si en estos vehículos se detecta que la lámpara de control del calentamiento previo no se enciende y/o que se enciende ocasionalmente durante la conducción, la causa puede radicar en un sistema de incandescencia defectuoso. En la memoria de averías de la unidad de control del motor puede haberse almacenado el código de avería P1482. Para corregir este fallo, se deberá sustituir el sistema de incandescencia.

Por último, deberá borrarse la memoria de averías y deberá comprobarse que el sistema de calentamiento previo funciona bien.