



Nissan Terrano II, todos los vehículos con VIN VSKxxxR20U 0277801-0325004

Ralentí deficiente

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un sensor del pedal del acelerador defectuoso. Además, se puede detectar una admisión de gas defectuosa al acelerar y el testigo de control del motor puede iluminarse. En este caso es preciso sustituir el sensor del pedal del acelerador.

Boletín informativo