



## **Opel Meriva- B Fecha de fabricación: a partir de 2010**

### **La ventana se abre por sí sola**

En el vehículo arriba mencionado podría darse el caso de que alguna ventana se abriera por sí sola mientras se esté realizando la acción de abrir una puerta o el portón trasero. Esta circunstancia puede indicar que hay un fallo en el software de la unidad de control de la carrocería.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha tomado las medidas pertinentes. Siguiendo instrucciones del fabricante, este problema puede solucionarse reprogramando la unidad de control de la carrocería con un software modificado y mejorado.

La actualización del software puede llevarse a cabo en un concesionario o taller autorizado.