



Opel Vectra B fabricado a partir de 1996

Iluminación de la luz del ABS, código de avería 37 en la unidad de control

Si en estos vehículos se observa que la luz de advertencia del ABS se enciende y que el código de avería 37 se almacena en la unidad de control del ABS, la causa puede radicar en una mala conexión a masa. El código de avería 37 significa "Interrupción – Cable del conmutador de la luz de freno". Este fallo afecta a la conexión a masa en el punto 6 del maletero del vehículo (véase imagen).

Para corregir este fallo, se debe limpiar la conexión a masa. Por último, deberá borrarse la memoria de averías y deberá comprobarse que el sistema funciona bien.

Vista interior – Chapa terminal del maletero

