



Opel Vectra C Año de fabricación de 2002 a 05/2003 Todos los modelos

Se enciende el testigo del ABS

Si el cliente detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un mal contacto. Junto con el fallo anteriormente mencionado, también puede detectarse que el motor no arranca o que los instrumentos en el puesto de conducción no muestran correctamente las indicaciones (oscilación de las indicaciones). En este caso, debe comprobarse la conexión de enchufe entre el conector múltiple del mazo de cables y la unidad de control del ABS. Los fallos mencionados pueden producirse a causa de daños (pines de contacto doblados o ensanchados, etc.). Para su mantenimiento, el fabricante ofrece un juego de reparación.