



Opel Vivaro

Fecha de fabricación: 2007 - 2008

Fallo en el funcionamiento de la electrónica del motor

En el vehículo arriba mencionado puede detectarse un fallo en su funcionamiento debido a algún daño en el mazo de cables del motor.

El mazo de cables del motor puede rozar con la carcasa del conducto de aire de admisión y sufrir por ello algún daño. Este hecho puede provocar un fallo en el funcionamiento de la electrónica del motor.

Los vehículos con el siguiente nº de chasis pueden verse afectados:

- 7 V 600002 hasta 8 V 627360
- 7 Y 719579 hasta 8 Y 725130

Para solucionar este problema, hay que revisar el mazo de cables y, en caso necesario, repararlo o sustituirlo.

Tenga en cuenta esta información si tiene alguna reclamación referente a un mal funcionamiento/a un código de avería de la electrónica del motor.