



Opel Vivaro

Fecha de fabricación: 2010

Nº chasis: hasta WOLF7BHB6BV617781

Se enciende el testigo luminoso de control de la presión del aceite del motor

En el vehículo arriba mencionado puede observarse que se enciende el testigo luminoso de control de la presión del aceite del motor mientras el motor está en marcha.

Este hecho puede deberse a un fallo en la conexión eléctrica del interruptor de presión del aceite.

Para solucionar este problema deberá comprobarse que la conexión esté limpia, que no presente daños y que esté firmemente apretada.

En caso necesario, la conexión deberá limpiarse de manera profesional o deberá incluso sustituirse.