



Porsche Boxster | 911 (Modelo 996) con control de motor DME - | ME 7.2

Ralentí y adaptación de la mezcla deficientes.

Si el sistema de control del motor pierde tensión debido a que la batería está descargada o desconectada, puede que después de conectar de nuevo la batería se produzcan fluctuaciones en el ralentí o que la adaptación de la mezcla sea deficiente. Para evitarlo, tras conectar de nuevo la batería, es preciso tener en cuenta lo siguiente:

- Mantener el motor encendido durante un minuto sin mover el acelerador.
- Apagar de nuevo el motor durante un mínimo de diez segundos.

La unidad de regulación de la válvula de mariposa se ha ajustado de nuevo. En todos los sistemas de control del motor DME, la unidad de control necesita que el motor esté encendido durante unos minutos para poder restablecer los valores de ralentí y de adaptación de la mezcla.