



Renault Laguna 2

Año de fabricación: 07.2001-05.2002

La luz de advertencia del ABS/ESP se enciende

En los vehículos arriba mencionados, puede producirse un fallo en el sistema ABS/ESP, que hará que se encienda la luz de advertencia del ABS/ESP. El fallo puede ser debido a la penetración de agua en el conector del ABS/ESP situado junto a la unidad de control. En caso necesario, éste deberá limpiarse/secarse y protegerse de otra posible penetración de agua. La conexión a masa de la unidad de control también deberá comprobarse. Pueden verse afectados por este fallo todos los vehículos arriba mencionados que dispongan de asistente de frenos.

Boletín informativo