



Skoda Octavia 1.8 T Año de fabricación 2001->2003

Marcha del motor defectuosa, sacudidas al arrancar y potencia insuficiente

Si se detecta estos fallos, la causa podría radicar en una bobina de encendido defectuosa.

A raíz de este defecto, puede producirse la avería de un cilindro, hecho que el conductor puede detectar mediante el encendido del testigo de control del motor.

En este caso es preciso sustituir la bobina de encendido.