



Skoda Fabia **Código motor AUB** **Fabricación 2000 -2004**

Sacudidas al acelerar a 1.800 rpm aproximadamente

Si se diera esta reclamación de cliente, o si aumentaran las sacudidas a medida que se acelera, en determinadas circunstancias la memoria de averías no ofrecería ninguna solución, porque no hay ningún código de avería almacenado.

La causa puede radicar en una bobina de encendido defectuosa que solo podrá comprobarse mediante un osciloscopio y se corregirá sustituyéndola.

Boletín informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	19 octubre 2006	2-2
-------------------------------------	-----------------	-----

