



Subaru Forester

Todos los modelos con motor de admisión

Se enciende el testigo luminoso de control del motor

Si se detecta el fallo mencionado, la causa podría radicar en el interruptor del ralentí de la transmisión. Si se produce este fallo, pueden quedar almacenados los siguientes códigos de avería: P0301, P0302, P0303, P0304.

Estos errores se almacenan si en los cilindros correspondientes se registran varios fallos de encendido. En ese caso, deberían comprobarse los fallos de encendido de cada cilindro con un equipo de diagnóstico. Si el sistema de encendido funcionara correctamente, deberá sustituirse el interruptor del ralentí de la transmisión (véase imagen).

