



Volvo S60, S80, V60, V70, XC60 y CX70 Fabricados entre 2011 y 2015

Se suelta el freno de estacionamiento

En los vehículos arriba mencionados es posible que se suelte el freno de estacionamiento tras haber arrancado el motor y haber introducido una marcha.

Esta problemática puede aparecer en vehículos con sistema Start-Stop y con cambio de marchas manual.

La causa de ello puede encontrarse en un fallo del software.

Solución:

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados.

Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.

Indicaciones para la reparación:

El software del equipo de control solamente puede ser actualizado por un concesionario autorizado.