



## **VW**

### **New Beetle**

#### **Año de fabricación: del 05.2005 hasta**

**El motor no arranca /  
Inmovilizador activado /  
Instrumento combinado defectuoso**

En los vehículos arriba mencionados, un condensador defectuoso en el instrumento combinado puede provocar que, en caso de bajas temperaturas, se bloquee el inmovilizador. Por lo tanto, el vehículo ya no arranca.

El fabricante del vehículo ha organizado una campaña de servicio para solucionar este problema que consistió en la notificación directa por escrito a los propietarios de los vehículos. Se ha realizado la comprobación de los instrumentos combinados, y se han sustituido en caso necesario. Sin embargo debe contemplarse la posibilidad de que algunos vehículos no hayan tomado parte, por cualquier motivo, en la campaña de servicio. Esto debe tenerse en cuenta en caso de posibles problemas relacionados con el arranque del vehículo.

Boletín Informativo