



VW New Beetle **Año de fabricación 2001**

Avería de los elevadores eléctricos tras accionarlos varias veces

Si en estos vehículos se detecta que los elevadores no funcionan tras accionarlos varias veces, la causa puede radicar en la protección contra sobrecalentamiento. Puesto que el motor del elevador se calienta mucho tras accionarlo varias veces, en el software se ha instalado una desconexión que lo protege de los daños provocados por el sobrecalentamiento. Después de dejarlo enfriar entre 3 y 5 minutos, el motor del elevador volverá a funcionar correctamente.