



## **VW**

### **Passat (3C)**

#### **Año de fabricación: 11/2005 + 12/2005**

#### **Motor: 2,0 FSI (110KW)**

#### **El motor da sacudidas /**

#### **Rendimiento insuficiente del motor**

En los vehículos arriba nombrados, una desconexión esporádica de la bomba de combustible puede generar sacudidas o reducir la potencia del motor. La causa puede ser un fallo de software que provoca un exceso de tensión y en ocasiones desconecta la bomba de combustible a plena carga.

El fabricante del automóvil ha informado de este problema a todos los propietarios afectados solicitándoles llevar sus vehículos a revisar a sus correspondientes talleres asociados. No obstante, debemos suponer que todavía se encuentran vehículos en circulación que por determinados motivos aún no han sido revisados y modificados.

Los vehículos en los que se ha realizado una actualización de software están caracterizados con un adhesivo con la inscripción "24K1", en la el hueco de la rueda de repuesto.

Boletín informativo