



VW

Passat

Año de fabricación 2004 y 2005

1,6 y 2,0 FSI

Motor - Fallo en su funcionamiento

Unidad de control del motor/ Fallo en su funcionamiento

En vehículos con motor FSI existe la posibilidad de que haya entrado agua en la unidad de control del motor debido a una falta de estanqueidad. Ello influiría en el funcionamiento de la unidad de control del motor ya que podría provocar que dicha unidad fallara completamente (en este caso, no mover el vehículo). Los componentes afectados deberán comprobarse y, si es necesario, también deberán sustituirse.

El fabricante del vehículo es consciente del problema. Por ello, ha puesto en marcha una campaña para comprobar los vehículos afectados; en los casos necesarios, se instala una nueva unidad de control del motor.

Sin embargo, es de suponer que por diversos motivos no se comprueben o reparen todos los vehículos.

Tenga en cuenta esta información si tiene alguna queja relativa a la unidad de control del motor o detecta fallos en su funcionamiento.