



VW **Polo (tipo 6N2)**

La iluminación del reproductor de CD centellea.

Si en estos vehículos se detecta que la iluminación del reproductor de CD empieza a centellear en algunos ajustes de la iluminación de los instrumentos, la causa puede radicar en un error de software del reproductor de CD. Si se produce este fallo y afecta únicamente a la iluminación del reproductor de CD, prácticamente puede descartarse un fallo en el ajuste de la iluminación de los instrumentos. Para corregir este fallo, deberá sustituirse el reproductor de CD.