



Audi A4 fabricados a partir de 2001 Todos los modelos con sistema lavafaros

Avería del sistema lavafaros.

Si en estos vehículos se observa que el sistema lavafaros está averiado, puede que la causa radique en la falta de alimentación de corriente. Debido a un tamaño de fusible más pequeño de lo normal del sistema lavafaros, se funde. A fin de solucionar el problema, se sustituirá el fusible defectuoso por uno nuevo más resistente (30 A). El fusible afectado es el nº 37 de la caja de fusibles del cuadro de instrumentos.

Nota:

Anote que ha realizado la sustitución y la resistencia del nuevo fusible en el manual de instrucciones y en la tapa de la caja de fusibles.