



Citroën

Xsara Picasso

Todos los modelos entre 2005 y 2010

Fallo en el funcionamiento del faro izquierdo

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta un fallo en el faro izquierdo, puede deberse a que el mazo de cables del aparato de audio esté dañado o averiado. El daño puede haberse ocasionado porque se haya rozado en exceso el aislamiento de uno o varios cables de la carcasa del aparato de audio por una colocación incorrecta de los cables.

En este caso, también podría verse afectado el funcionamiento de la unidad multifunción, o incluso podría ocasionarse un cortocircuito.

Por ello, deberá comprobarse el funcionamiento del fusible; a continuación, desmontar el aparato de audio y comprobar si hay daños en el aislamiento del cableado; en caso necesario, repararlo o sustituirlo y montar de nuevo los cables correctamente.