



Fiat Stilo **Todos los modelos**

Penetración de agua en el faro

Si en estos vehículos se observa la condensación de agua en el interior del faro, puede que se deba a que haya penetrado agua en el faro. En caso de reclamación no es necesaria la sustitución completa del/los faro/s. Tan sólo hace falta sustituir la cubierta posterior por una nueva versión modificada.

Aunque la reclamación afectara a un solo faro, la modificación de la cubierta debería efectuarse en ambos faros.



Cubierta del faro derecho