



Ford Transit Modelo 2000 con faros antiniebla

Agua en los faros antiniebla.

Si en estos vehículos se observa que tras atravesar un charco ha penetrado agua en los faros antiniebla o que éstos se han empañado, puede que la causa radique en un orificio de salida defectuoso de la cubierta posterior del faro antiniebla.

Para subsanar este fallo es preciso montar una cubierta modificada con un orificio adicional que permite la salida del agua que haya penetrado en los faros.