



# **Mercedes Benz Clase V (tipo 638) Todos los modelos**

## **Agua en los pilotos traseros.**

Si en estos vehículos se observa que penetra agua en la parte trasera, puede deberse a que el mazo de cables a los pilotos traseros haya quedado aprisionado.

Para subsanar el fallo, debe desmontarse el piloto trasero afectado y tender correctamente el mazo de cables. Para garantizar la estanqueidad de los pilotos traseros, debe colocarse una junta nueva antes del montaje.

**Boletín informativo**

