



## Peugeot

### 307 / 308 / Expert

**Fecha de fabricación: 11/2006 – 03/2008**

### **Fallo en el funcionamiento de la iluminación No se detecta la posición del interruptor de la luz**

En los vehículos arriba mencionados puede suceder que, en circunstancias concretas, la electrónica de control no sea capaz de reconocer la posición del interruptor de la luz. En tal caso, la iluminación del vehículo no se conecta debido a un fallo localizado en el software.

### **Instrucciones de reparación**

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados. En un taller especializado puede realizarse una actualización del software de los vehículos en cuestión para solucionar la problemática descrita.

Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que en determinados casos no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.