



## **VW Sharan**

# **Todos los vehículos fabricados a partir de 02.2001 y con número de chasis 7M1 Y 052 861**

### **Faros deslucidos**

Si se observa el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en las evaporaciones de pintura. Las altas temperaturas que alcanzan los faros pueden provocar que la pintura de las pantallas de irradiación se desprenda y quede depositada en el tercio superior del faro como una capa "lechosa". Esto ocurre especialmente en vehículos que circulan durante largos trayectos en los que los faros están encendidos varias horas seguidas. En este caso es preciso sustituir el faro.