



BMW tous modèles avec moteur essence jusqu'en novembre 2002

Ratés du moteur et perte de puissance, allumage du voyant moteur.

Problème :

Le moteur a des ratés et perd en puissance et le voyant moteur s'allume.

Cause :

Une bobine d'allumage défectueuse peut être en cause.
Sont concernés les véhicules avec bobines d'allumage de la société Bremi.

Résolution du problème :

Remplacer toutes les bobines d'allumage présentant une date de fabrication antérieure à novembre 2002.
La date de fabrication figure en haut de la bobine d'allumage.
Les quatre derniers chiffres indiquent la semaine calendaire et l'année de fabrication.

