



BMW

E36 avec moteur M51 (325tds)

E38 avec moteur M51 (725tds)

E39 avec moteur M51 (525tds)

à partir du 01/1996

Perte de puissance du moteur au démarrage.

Problème :

Perte de puissance du moteur et nombre de tours inférieur à 2000 1/min.

Cause :

Un tuyau à dépression desserré peut être en cause.

Il s'agit du tuyau à dépression reliant le convertisseur de pression à la valve de recyclage des gaz d'échappement.

Dans ce cas précis, le tuyau à dépression s'est déconnecté de la valve de recyclage des gaz d'échappement.

Résolution du problème :

Reconnecter le tuyau à dépression et faire le nécessaire pour que le tuyau ne se desserre plus.