Info Véhicule



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 2014 1-1

Dacia Logan Année modèle de 2006 jusqu'à 2011 Tous les véhicules avec les codes moteur K9K, K7J, K4M, K7M

Allumage du voyant de charge

Si le client signale le défaut mentionné ci-dessus, il peut être dû à une défaillance de la poulie de courroie de l'alternateur. Par ailleurs, un bruit anormal de la courroie trapézoïdale à nervures et du moteur peut être signalé. Dans ce cas, contrôler l'état de la poulie de la courroie (voir fig. 1 et 2) et faire expertiser le carter d'alternateur. Si la poulie de la courroie présente des dommages, procéder à son remplacement.





