



ISUZU Trooper Tous les modèles avec boîte de vitesses manuelle de 1998 à 2003

Allumage du voyant moteur

Problème et cause:

En cas de réclamation en raison du défaut ci-dessus, un contacteur de ralenti boîte de vitesses peut être en cause. De plus, les codes défauts P0301, P0302, P0303 et P0304 (Ratés à l'allumage dans les différents cylindres) peuvent être enregistrés.

Résolution du problème:

Dans ce cas, contrôler le contacteur au moyen d'un testeur de diagnostic. Mesurer éventuellement la résistance à l'aide d'un multimètre. En cas d'interruption interne, la résistance tend vers l'infini.

