



KIA Sportage 2005

Problèmes de démarrage par temps froid.

Problèmes :

Difficultés au démarrage à froid lors de températures en dessous de 0°C pouvant aller jusqu'à l'impossibilité de démarrer le véhicule.

Dans certains cas et en fonction de la température, le pot d'échappement peut givrer en raison de l'eau de condensation à tel point qu'un démarrage n'est éventuellement plus possible.

Résolution du problème :

Equiper le pot d'échappement de pièces dont le diamètre et l'angle ont été modifiés.

Pour ce faire, remplacer le silencieux principal et le silencieux intermédiaire :

