



## **MERCEDES-BENZ Classe C (W203) Tous modèles avec moteur 111 et 112**

### **Bruits de cliquetis dans l'habitacle.**

#### **Problème :**

Des bruits de cliquetis se font entendre dans l'habitacle.

#### **Cause :**

L'électrovanne à rapport cyclique d'ouverture du système de retenue des vapeurs d'essence peut être en cause. Les bruits sont transmis à la carrosserie par le support de la vanne dans lequel les conduits sont clipsés.

#### **Résolution du problème :**

Remplacer les clips de fixation des conduits.

Les clips de rechange sont disponibles auprès du concessionnaire local.

Les clips modifiés sont montés à l'usine sur les véhicules postérieurs à de juillet 2001.



Clips de fixation

Electrovanne à rapport cyclique d'ouverture