



## **MINI (R50, R53)**

### **Mini One, Mini Cooper, Mini Cooper S**

#### **Bruits provenant du système ABS/ASC/DSC**

##### **Problème :**

Après le démarrage du moteur et après avoir atteint une vitesse d'environ 15 km/h, il est possible qu'un bruit soit perceptible pendant une très courte période.

##### **Cause :**

Ce bruit semble provenir de la zone derrière l'habillage du panneau des instruments. Le bruit se produit uniquement après avoir redémarré le moteur et lorsque la vitesse déjà indiquée a été atteinte. Le bruit survient lorsque l'unité ABS ASC/DSC exécute sa procédure d'autocontrôle. L'intensité du bruit peut diverger selon le véhicule.

##### **Résolution du problème :**

Veillez à ce que les câbles de frein ne touchent pas la carrosserie (en particulier dans la zone du moteur d'essuie-glace), car le bruit produit peut être amplifié.