



INFO VÉHICULE

Mitsubishi Grandis

Années de construction : 02/2004 à 03/2008

Moteur: 2,0 16V Di-D / 2,4i 16V

Défaillance du contacteur du feu stop

Si on réclame l'allumage du feu de contrôle traction "TSC" et/ou du feu de contrôle antipatinage (Active Stability Control) sur le véhicule mentionné ci-dessus, ceci peut signaler un contacteur du feu stop défectueux.

En raison d'un joint d'étanchéité en silicone défectueux l'humidité peut entrer au contacteur du feu stop. L'entrée d'humidité peut mener à un dysfonctionnement ou à une défaillance du contacteur du feu stop.

Le constructeur automobile a déjà repris ce problème. L'atelier spécialisé doit vérifier le contacteur du feu stop qui doit être échangé par un contacteur du feu stop modifié, le cas échéant.