



OPEL Sintra depuis 1997 avec moteur 2,2l

Fonctionnement incorrect du moteur, bruits, vibrations, ralenti en dents de scie et manque de puissance.

Problème :

Fonctionnement incorrect du moteur, bruits et vibrations, ralenti en dents de scie et manque de puissance.

Cause :

Un joint défectueux ou mal monté de la vanne EGR peut être en cause.

Résolution du problème :

Contrôler l'étanchéité de la vanne EGR et, le cas échéant, remplacer le joint.