



OPEL **Astra-H, Zafira-B,** **Vectra-C, Signum,** **Code moteur** **Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL**

Tous les véhicules équipés d'un alternateur
Bosch, année modèle à partir de 2007

Bruits au niveau de la courroie striée
Déchargement de la batterie

Problème :

Bruits importants au niveau de la courroie Poly-V et déchargement simultané possible de la batterie.

Cause possible :

Dysfonctionnement de la roue libre de l'alternateur.

Résolution du problème :

Contrôler la roue libre et la remplacer le cas échéant.
Pour le changement de la roue libre de l'alternateur, un outil spécial (KM-6372) est nécessaire.

