



PEUGEOT 206 depuis le 11/2001

Remplacement de l'autoradio d'origine par un autoradio standard.

Problème :

Le remplacement de l'autoradio d'origine par un autoradio standard peut provoquer des problèmes d'alimentation.

Cause et solution :

L'alimentation de l'autoradio standard ne doit pas se faire en utilisant la prise ISO, mais par la pose d'un nouveau câble sur les bornes 15 et 30. Si la prise ISO est utilisée, il est possible que l'autoradio fonctionne encore 30 minutes après avoir coupé le contact.

La raison en est la suivante :

L'alimentation (bornes 15 et 30) de l'autoradio d'origine passe par un relais qui est commandé par le bus CAN. Dès que le contact est coupé, le boîtier de commande CAN attend le signal d'extinction de l'autoradio d'origine.

Et comme ce signal n'arrive pas avec un autoradio standard, pour des raisons de sécurité, toute l'alimentation du véhicule est coupée par le relais après 30 minutes.

insi toutes les mémorisations de stations de l'autoradio standard seront effacées.