



RENAULT **Kangoo 1.6L** **à partir de 12.2002** **Tous les modèles avec code moteur** **K4.**

Fonctionnement incorrect du moteur

Problème et cause:

En cas de réclamation en raison du problème ci-dessus, une bobine d'allumage défectueuse peut être en cause. Cela se traduit par un ralenti irrégulier et se manifeste également à l'accélération.

Résolution du problème:

Remplacer les bobines d'allumage qui portent la référence Renault jusqu'au numéro 330-03. Ce numéro est visible sur la partie supérieure de la bobine d'allumage (voir illustration).



Avant tout remplacement, il est nécessaire d'effectuer un



diagnostic des bobines d'allumage. On peut se procurer cette bobine d'allumage chez les distributeurs sous la référence Hella 5 DA 749 475-161.