



RENAULT Laguna II avec moteur diesel 2,2 l

Perte de puissance et claquements en provenance du compartiment moteur.

Problème :

Le moteur n'a pas sa pleine puissance et des claquements se font entendre en provenance du compartiment moteur.

Cause :

Un module de clapets défectueux peut être en cause. Celui-ci se trouve entre la tubulure d'admission et la culasse. Il se peut que l'arbre de commande du module de clapets soit cassé et qu'un clapet ne puisse plus s'ouvrir ni se fermer.

Résolution du problème :

Remplacer le module de clapets.



Module de clapets



Module de clapets (démonté)