



ROVER 45 **tous les modèles** **n° de châssis RT471064 - RT506310**

Défaillance du fusible n° 5 dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.

Problème :

Le fusible n° 5 situé dans la boîte de fusibles du compartiment moteur grille.

Cause :

Un fusible trop faible peut être en cause.

Résolution du problème :

Remplacer l'ancien fusible de 10 A par un fusible plus fort de 20 A pour éviter qu'il ne grille à nouveau.

Pour le remplacement, suivre les instructions données dans la notice d'utilisation et le plan d'affectation de la boîte de fusibles. Se procurer l'étiquette autocollante et les fiches techniques correspondantes auprès du revendeur Rover.