



INFO VÉHICULE

VW

Tiguan

Année modèle : 01/2008-07/2011

Panne d'éclairage pendant le roulage

Le dispositif d'éclairage des véhicules mentionnés ci-dessus peut brusquement tomber en panne, partiellement ou complètement, pendant le trajet.

Un coupe-circuit à fusible défectueux dans le circuit de commutation de l'éclairage du véhicule peut être à l'origine du problème décrit ci-dessus.

Ce problème a déjà été pris en compte par le constructeur automobile. Les détenteurs des véhicules concernés en ont été informés.

Il faut partir du principe que pour différentes raisons tous les véhicules ne sont pas contrôlés ou bien retouchés.

Le coupe-circuit à fusible défectueux des véhicules concernés est remplacé et amélioré par le garage spécialisé.