



AUDI A6 **série de modèles 4B2, 4B4, 4B5, 4B6** **de 1997 à 2005**

Allumage du témoin ESP

Problème :

Le témoin ESP s'allume et le défaut « mémoire des défauts calculateur moteur » ou « charge / signal régime en provenance du calculateur moteur » est enregistré dans la mémoire des défauts. Eventuellement, coupure de l'ESP.

Cause :

Un défaut au niveau de la gestion du moteur peut être en cause. Etant donné que l'ESP intervient d'habitude également à ce niveau là pour, par ex., limiter le couple, un défaut du système ne doit pas se produire.

Résolution du problème :

- Lire les données fournies par la mémoire des défauts du calculateur moteur et éliminer d'éventuels défauts existants.
- Effacer la mémoire des défauts du calculateur ESP