



## **AUDI – VW – MERCEDES-BENZ**

### **Boîtier de commande du verrouillage centralisé**

**Sur les véhicules avec verrouillage centralisé actionné par dépression, une panne du verrouillage centralisé peut survenir immédiatement après avoir remplacé le boîtier de commande.**

Dans la plupart des cas, la cause de cette panne est la non étanchéité du système de dépression.

Après le remplacement du boîtier de commande, vérifier l'étanchéité de tout le système.

Sur les modèles Mercedes-Benz W124 / W123 / W201, vérifier également l'étanchéité des correcteurs de portée lumineuse pneumatiques commandés par la pompe à vide.

