



BMW

Série 3 (E 46)

Série 5 (E 39)

Série 7 (E 38, E 65, E 66)

Le capteur d'accélérateur (pédale d'accélérateur) se bloque

Problème :

Le capteur d'accélérateur se bloque de temps à autre.

Cause :

La dilatation thermique du capteur d'accélérateur peut être en cause. L'air chaud du chauffage soufflé aux pieds provoque cette dilatation thermique et entraîne le blocage du capteur d'accélérateur.

Résolution du problème :

Vérifier la référence située au dos du capteur d'accélérateur. Si la référence indiquée est 1.165.708., remplacer le capteur d'accélérateur par un nouveau modèle amélioré.

Les pièces de rechange nécessaires peuvent être obtenues auprès du concessionnaire local.